



| Project: Geotechniek | | Project nr: GEO-14/118 | | Hoogte maaiveld T.A.W.: +34.09 m | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|--|--------------|--|
| Boorplaats: Halle | | Boring nr: R-B11 | | Datum: 09-02-2015 | | | |
| Ongeroerd Monster | Grondwater (m-Mv) | Peilbuisconstructie | Diepte (m-Mv) | Profiel | Beschrijving grondsoort | Grens (m-Mv) | Geologische en/of organoleptische waarnemingen |
| | | | 0 | | zeer fijn zand , weinig leemhoudend, donkerbruin, weinig vochtig | 0.25 | A/V |
| | | | | | leem , brokkelig, lichtbruin, weinig vochtig | 0.50 | |
| | | | | | leem , brokkelig, lichtbruin/bruin, weinig vochtig | 1.00 | |
| | | | 1 | | leem , kleihoudend, brokkelig, bruin, weinig vochtig | 1.50 | |
| | | | | | klei , matig vast, bruin, weinig vochtig | 2.00 | |
| | | | 2 | | klei , matig vast/plastisch, bruin, weinig vochtig | 2.50 | |
| | | | | | klei , plastisch, bruin, vochtig | 3.00 | |
| | | | 3 | | leem , kleihoudend, plastisch, lichtbruin/bruin, sterk vochtig | 3.50 | |
| | | | | | leem , plastisch, lichtbruin, sterk vochtig/verzadigd | 4.00 | |
| | | | 4 | | zeer fijn zand , leemhoudend, groengrijs/grijs, verzadigd | 4.50 | |
| | | | | | leem , kleihoudend, plastisch, grijs, verzadigd | 5.00 | |
| | | | 5 | | leem , weinig zeer fijn zandhoudend, plastisch, groengrijs/grijs, verzadigd | 5.50 | |
| | | | | | klei , plastisch, groengrijs, verzadigd | 6.00 | |
| | | | 6 | | klei , plastisch, groengrijs, verzadigd | 6.50 | |
| | | | | | klei , zeer weinig zeer fijn zandhoudend, plastisch, groengrijs, verzadigd | 7.00 | |
| | | | 7 | | klei , plastisch, groengrijs, verzadigd | 7.20 | |
| | | | | | leem , kleihoudend, plastisch, lichtbruin, verzadigd | 7.50 | |
| | | | | | leem , kleihoudend, plastisch, lichtbruin, verzadigd | 8.00 | |
| | | | 8 | | leem , plastisch, grijs, verzadigd | 8.50 | |
| | | | | | leem , kleihoudend, plastisch, grijs, verzadigd | 9.00 | |
| | | | 9 | | leem , kleihoudend, plastisch, grijs, verzadigd | 9.50 | |
| | | | | | klei , plastisch, donkergrijsbruin, verzadigd | 10.00 | |



| Project: Geotechniek | | Project nr: GEO-14/118 | | Hoogte maaiveld T.A.W.: +34.09 m | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|---|--------------|--|
| Boorplaats: Halle | | Boring nr: R-B11 | | Datum: 09-02-2015 | | | |
| Ongeroerd Monster | Grondwater (m-Mv) | Peilbuisconstructie | Diepte (m-Mv) | Profiel | Beschrijving grondsoort | Grens (m-Mv) | Geologische en/of organoleptische waarnemingen |
| | | | 10 | | klei, zeer fijn zandhoudend, plastisch, groengrijs/grijs, verzadigd | 10.50 | |
| | | | | | zeer fijn zand, kleihoudend, groengrijs/grijs, verzadigd | 11.00 | |
| | | | 11 | | zeer fijn tot fijn zand, kleihoudend, grijs, verzadigd | 11.50 | |
| | | | | | klei, plastisch, groengrijs/grijs, verzadigd | 11.80 | |
| | | | 12 | | klei, weinig rotsfragmenten (tot 15 mm), plastisch, grijs, verzadigd | 12.00 | |
| | | | | | klei, veel rotsfragmenten (tot 20 mm), plastisch, grijs, verzadigd | 12.50 | |
| | | | | | rotsfragmenten (tot 30 mm), bruingrijs/grijs, verzadigd | 13.00 | |
| | | | 13 | | grind (tot 10 mm) & rotsfragmenten (tot 10 mm), middelmatig zandhoudend, grijs, verzadigd | 13.50 | |
| | | | | | klei, plastisch, donkergrijs/grijs, verzadigd | 14.00 | |
| | | | 14 | | klei, weinig grindhoudend (tot 10 mm), matig vast, bruingrijs, verzadigd | 14.50 | |
| | | | | | klei, grindhoudend (tot 10 mm), plastisch, bruin, verzadigd | 15.00 | |
| | | | 15 | | klei, rotsfragmenten (tot 10 mm), plastisch, geelgrijs, verzadigd | 15.50 | Verwerings- klei |
| | | | | | klei, rotsfragmenten (tot 40 mm), plastisch, geel, verzadigd | 16.00 | |
| | | | 16 | | sterk gebroken kleisteen, groengrijs | 17.00 | Primair |
| | | | 17 | | gebroken kleisteen, groengrijs | 18.10 | |
| | | | 18 | | weinig gebroken kleisteen, enkele kwartsaders (tot 5 mm), grijsgroen | 19.30 | |
| | | | 19 | | sterk gebroken kleisteen, groengrijs | 20.00 | |
| | | | 20 | | | | |



| Project: Geotechniek | | Project nr: GEO-14/118 | | Hoogte maaiveld T.A.W.: +34.09 m | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|--|--------------|--|
| Boorplaats: Halle | | Boring nr: R-B11 | | Datum: 09-02-2015 | | | |
| Ongeroerd Monster | Grondwater (m-Mv) | Peilbuisconstructie | Diepte (m-Mv) | Profiel | Beschrijving grondsoort | Grens (m-Mv) | Geologische en/of organoleptische waarnemingen |
| | | | 20 | | massief kleisteen, groengrijs | | |
| | | | | | sterk gebroken kleisteen, kwartsaders (tot 20 mm), groengrijs | 20.50 | |
| | | | 21 | | gebroken kleisteen, grijsgroen | 21.00 | |
| | | | | | | 21.30 | |
| | | | 22 | | | | |
| | | | 23 | | | | |
| | | | 24 | | | | |
| | | | 25 | | | | |
| | | | 26 | | | | |
| | | | 27 | | | | |
| | | | 28 | | | | |
| | | | 29 | | | | |
| | | | 30 | | | | |

R-B11

16,00-17,00

17,00-18,00

18,00-19,00

19,00-20,00

20,00-21,00

21,00-22,00



